



## Naboinformasjon

I følgje §6 i Storulykkesforeskrifta er det krav at bedrifter som er omfatta av den, skal ha tilgjengeleg informasjon til personar og naboar som kan bli påverka av ei storulykke.

Hos Sandella blir det produsert polyuretanskum og vi er dermed omfatta av denne foreskrifta på grunn vi denne prosessen brukar TDI (toluendiisocyanat – cas nr. 26471-62-5). Risikobildet er størst ved lossing av råstoff i frå bil og ved eventuell brann i den sørlege enden av fabrikk. Ved lossing er den farligaste eigenskapen til stoffet at det fordampar lett dersom det oppstår lekkasje og kan skape allergiske reaksjoner. Stoffet er ikkje lett antennleg, men ved brann kan røyen innehalde TDI.

### Tiltak for å hindre uhell ved bedrifta.

- Annlegget er svært godt veldlikehalde og har høg teknisk sikkerheit i samband med lagring og prosesser der desse kjemikaliane er i bruk.
- Vi har regelmessige tilsyn av både Arbeidstilsynet, DSB (Direktoratet for sikkerheit og beredskap) og NSO (Næringslivet sin sikkerhetsorganisasjon).
- Bedrifta utfører regelmessige risikoanalyser for å kunne utføre tiltak for å redusere risikoen for at uønska hendelser skal kunne skje.
- Vårt industrivern har regelmessige øvelsar og vi trenar på å handtere risikoar vurdert ut i frå Storulykkesforekrifta. Dette er også nedfelt i vår beredskapsplan som er utarbeidd i følgje den same foreskrifta, og har stort fokus på førebyggande tiltak. Beredskapsplanen er også ein del av Sykkylven kommune sin beredskap og er også tilgjengeleg der.
- Risiko for uhell/ulykker er derfor vurdert som svært liten og vi har sidan 1970 hatt dette kjemikaliet i bruk, utan at vi har hatt uhell som har medført risiko, verken internt eller for naboar.

Dersom det skulle oppstå ein situasjon som medfører behov for omgåande tiltak utanfor området til bedrifta, vil informasjon til naboar bli gjort i samråd med kommune og politi som også vil stå for varsling.

Ved ein eventuell brann i bedrifta med kraftig røykutvikling bør naboar halde seg innandørs og lukke vindu og ytterdører. Slå av ventilasjonsanlegg som hentar luft utanfrå.

Kun kyndig personell i frå Sandella sitt industrivern, redningstjeneste og politi har tillatelse til å halde seg på bedrifta sitt område ved ein akutt hendelse.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) som har ansvar for oppfølging av storulykkesforeskrifta. Melding i forhold til §6 i foreskrifta er sendt tilsynsmyndighetene. Informasjon om tilsyn hos Sandella kan skaffast hos DSB.

Sandella Fabrikken AS, mars 2023.

### Kontaktpersonar:

Ingemar Eliassen (adm. dir), tlf. 952 55 114, [ingemar@sandella.no](mailto:ingemar@sandella.no)

Eivind Ove Sætre (Vedlikehaldssjef og HMS-koordinator), tlf. 918 95 075, [eivind@sandella.no](mailto:eivind@sandella.no)

**Besøksadresse:**  
Sandella Fabrikken AS  
Sykkylvsvegen 413  
6230 Sykkylven



Org. nr. 984 197 446  
Tlf. 702 45 100  
[www.sandella.no](http://www.sandella.no)